




2 Pohl P+P Motoren Permanent Magnet

M+ und M- wechseln + und - um Drehrichtung ändert sich dann




3 Pohl F1 + F2 + A Motoren Series Wound Motor Erde (-) unter Motor


F1 und F2 wechseln

Drehrichtung ändert sich dann

F1 <====> F2



+






BI TRX 12 V & 24 V



RUNVA BI 12+24 V

RELAYS



12V 24V

